

## ***Bemaltipps für kleine Bären***

Ihr Bär besteht aus Glasfaser verstärktem Kunststoff (GFK).


Zuerst müssen Sie die Oberfläche der Figur anschleifen. Nehmen Sie dazu zuerst Schleifpapier mit grober Körnung und glätten anschließend mit feinem Schleifpapier die Fläche. Achten sie darauf, dass eventuell bestehende Bläschen, lose Farbschichten, als auch alle Verunreinigungen, wie Staub oder Fettflecken entfernt werden. Danach empfehlen wir die Figur zu grundieren. Anschließend kann mit der Bemalung begonnen werden.

Farben, Lacke und Grundierungen sollten generell lösungsmittelfrei sein. Am besten eignen sich dafür lichtechte Acrylfarben. Wenn möglich, sollten Sie Farben der Firmen Kreul oder Lascaux verwenden, da bei diesen Produkten bisher keinerlei Probleme aufgetreten sind.

Wenn Sie mit der künstlerischen Gestaltung der Figur fertig sind, müssen Sie die Farbe gut antrocknen lassen. Danach tragen Sie die Lackierung auf. Der Lack sollte auf die zuvor verwendeten Farben abgestimmt sein (gleicher Hersteller), um Komplikationen zu vermeiden. Lassen sie nun den Lack gut aushärten.

Wenn die Figur im Freien stehen soll, wiederholen Sie den Lackiervorgang noch weitere 2x im Abstand von jeweils ca. 12-16 Stunden. Dadurch erhält Ihr Bär seinen vollen Glanz und einen sehr guten Schutz gegen Verunreinigungen.

Viel Freude mit Ihrem Bären wünscht Ihnen



**INTERNATIONAL AGENCY  
FOR EVENTS, INCENTIVES;  
FESTIVAL- & CONCERT PRODUCTIONS**

**Angerstr. 12 , D- 85354 Freising  
Tel.: ++ 49(0)8161-48420,  
Fax: ++ 49(0)8161-484248  
email: [info@maxival.com](mailto:info@maxival.com)**